

# Tube Alignment for 90° Bends

Mise en place pour des coudues de 90°  
Ausrichtung für 90° Biegungen  
90° bockning

**UK** Measure and mark tubing according to the appropriate dimensions and set-up tools as outlined before.

**F** Mesurer et faire un repère sur le tube en fonction des dimensions appropriées et placer l'outil comme décrit ci-dessus.


**D** Rohr messen gemäß der gewünschten Abmessung markieren und das Werkzeug wie oben erläutert einrichten.

**SW** Mät upp, märk ut och placera röret på följande sätt.

**NL** Nadat u gemeten hebt, brengt u op de pijp merktekens aan voor de juiste maten. Dan maakt u het werkstuk klaar zoals hierboven aangegeud.

**DK** Oprål og mærk retet til den ønskede dimension og gør bukketer klar som ovenfor.

**I** Misurare e marcate il tubo in base alle dimensioni appropriate e tarare l'intensile come sopra indicato.



## Tube Alignment for 45° Bends

**Mise en place du tube pour réaliser un coude à 45°**  
**Ausrichtung für 45° Biegungen – 45° bockning**  
**Instellen voor buighoeken van 45° – 45° bukrninger**  
**Posizionamento del tubo per curve a 45°**

- D** 1. Rohr messen und Biegestelle markieren.  
Werkzeug einrichten.  
2. Rohr so positionieren, dass die Markierung mit der 45° Bezeichnung auf dem Schuh ausgerichtet ist.
- SW** 1. Mät upp och markera placeringen för bockning.  
2. Placer markeringen på röret vid 45°-market på handtaget.
- NL** 1. Nadat u het materiaal gemeten heeft, brengt u een markering aan voor de te maken bochten. Volg daarna de stappen onder 1, 2 en 3 genenmd.  
2. Buig de pijp zo, dat de markering tegenover de aanduiding 45° op de buigschoen staat.



## 45° Double Bend Offsets

**Réalisation de coudes doubles de 45°**  
**45° S - Rohre**  
**Dubbele bocht van 45° – 45° etageboekning**  
**Doppia curvatura a 45° "fuori asse"**





**F** 1. Pour réaliser un décentrage, mesurer et faire un repère des deux coudes avant de cintre le tube. –

2. La dimension séparant les repères des coudes correspond à deux fois la distance du décentrage. Par exemple, un décentrage de 2 1/2" requiert une distance de 5" entre les emplacements des coudes; un décentrage de 3" requiert une distance de 6", etc.

- NL** 1. Voor het maken van een dubbele S-bocht, meet u eerst het materiaal af en brengt u een markering op de plaats waar de bocht moet komen. –  
2. De afstand tussen 2 bochten is altijd het dubbele van de grootte van de bocht zelf. Als vb. voor bochten van 60 mm is een onderlinge afstand van 120 mm nodig; voor bochten van 75 mm een afstand van 150 mm enz.

- DK** 1. Oprål og mærk retet. Gør bukketer klar. Anbring retet, så mærket er på linje med 45° mærket på matricen.

- I** 1. Misurare e marcate la zona di curvatura.  
2. Posizionare il tubo facendo in modo che la marcatura si allini con l'indicazione di 45° del cursore.



Instellen voor buighoeken van 90°  
90° bukrninger  
Posizionamento del tubo per curve a 90°

**UK** Measure and mark tubing according to the appropriate dimensions and set-up tools as outlined before.

**F** Mesurer et faire un repère sur le tube en fonction des dimensions appropriées et placer l'outil comme décrit ci-dessus.

**D** Rohr messen gemäß der gewünschten Abmessung markieren und das Werkzeug wie oben erläutert einrichten.

**SW** Mät upp, märk ut och placera röret på följande sätt.

**NL** Nadat u gemeten hebt, brengt u op de pijp merktekens aan voor de juiste maten. Dan maakt u het werkstuk klaar zoals hierboven aangegeud.


**DK** Oprål og mærk retet til den ønskede dimension og gør bukketer klar som ovenfor.

**I** Misurare e marcate il tubo in base alle dimensioni appropriate e tarare l'intensile come sopra indicato.

- D** 1. Rohr messen und Biegestelle markieren.  
Werkzeug einrichten.  
2. Rohr so positionieren, dass die Markierung auf dem Schuh ausrichten.
- SW** 1. Mät upp och markera placeringen för bockning.  
2. Placer markeringen på röret vid 90°-market på handtaget.
- NL** 1. Nadat u het materiaal gemeten heeft, brengt u een markering aan voor de te maken bochten. Volg daarna de stappen onder 1, 2 en 3 genenmd.  
2. Buig de pijp zo, dat de markering tegenover de aanduiding 90° op de buigschoen staat.

- DK** 1. Oprål og mærk retet. Gør bukketer klar. Anbring retet, så mærket er på linje med 90° mærket på matricen.

- I** 1. Misurare e marcate la zona di curvatura.  
2. Posizionare il tubo facendo in modo che la marcatura si allini con l'indicazione di 90° del cursore.



**Mise en place du tube pour réaliser un coude à 90°**  
**Ausrichtung für 90° Biegungen – 90° bockning**  
**Instellen voor buighoeken van 90° – 90° bukrninger**  
**Posizionamento del tubo per curve a 90°**

**F** 1. Pour réaliser un décentrage, mesurer et faire un repère des deux coudes avant de cintre le tube. –

2. La dimension séparant les repères des coudes correspond à deux fois la distance du décentrage. Par exemple, un décentrage de 2 1/2" requiert une distance de 5" entre les emplacements des coudes; un décentrage de 3" requiert une distance de 6", etc.

- NL** 1. Voor het maken van een dubbele S-bocht, meet u eerst het materiaal af en brengt u een markering op de plaats waar de bocht moet komen. –  
2. De afstand tussen 2 bochten is altijd het dubbele van de grootte van de bocht zelf. Als vb. voor bochten van 60 mm is een onderlinge afstand van 120 mm nodig; voor bochten van 75 mm een afstand van 150 mm enz.

- DK** 1. Oprål og mærk retet. –  
2. Den dimensioner på etageboekningerne, er altid to gange størrelsen på etageboekningerne. F. eks. kræver 2 1/2" bukringer 5" mellem bukkestederne, 3" etageboekningerne kræver 6", o.s.v.

- I** 1. Misurare e marcate i punti di curvatura del tubo. –  
2. I punti di curvatura del tubo devono essere sempre almeno il doppio della distanza fra i due assi paralleli del tubo, dopo la doppia curvatura. Per esempio, fuori asse a 2 1/2" necessita che i due punti di marcatura per effettuare le curve siano almeno 5", un fuori asse di 3" necessita una distanza di 6" e così via.

- UK** 1. Measure and mark the location of the bend. Set-up tool.  
2. Position the tube so that the MARK aligns with the 45°.
- DK** 1. Mesurer et faire un repère pour le cintrage. Placer l'outil.
- I** 1. Misurare e marcate la zona di curvatura.  
2. Posizionare il tubo facendo in modo che la marcatura si allini con l'indicazione di 45°.

- ce que le repère coïncide avec le repère de 45° sur le sabot.

- repete de 45° sur le sabot.

- UK** 1. To form an offset, measure and mark the locations of both bends before bending the tubing. – 2. The dimension separating the bend locations is always twice the offset dimension. For instance, a 2 1/2" offset requires a 5" dimension between bend locations; a 3" offset requires a 6" dimension, and so on.

- DK** 1. Of S-bocht, meet u eerst het materiaal af en brengt u een markering op de plaats waar de bocht moet komen. –  
2. De afstand tussen 2 bochten is altijd het dubbele van de grootte van de bocht zelf. Als vb. voor bochten van 60 mm is een onderlinge afstand van 120 mm nodig; voor bochten van 75 mm een afstand van 150 mm enz.

- I** 1. Förfat att bocka 45° vinkelar, mät ut bokningsarna och markera placeringen för båda bokningsarna. – 2. Placeringen mellan bokningsarna måste alltid vara dubbelt så stor som bokdimensonen. Exempelvis 2 1/2" dubbelpböckning kräver 5" mellan bokningsarna och 3" dubbelpböckning kräver 6" o.s.v.